










CORE M.2 NVME PCIE 4.0 LIQUID COOLER

| | |
|----|---|
| EN | Read the safety instructions before starting the installation. |
| DE | Lesen Sie die Sicherheitshinweise, bevor Sie mit der Installation beginnen. |
| FR | Lisez les instructions de sécurité avant de commencer l'installation. |



| | | |
|-------------|---------|-------------|
| Accessories | Zubehör | Accessoires |
|-------------|---------|-------------|

| | | | | |
|---|---|--|---|---|
|  |  |  |  | |
| M.2 NVMe PCIe 4.0 PCB | Low-profile IO Shield | 1x 20x68x0.5mm | 3x 20x68x1mm | |
|  |  |  |  |  |
| SSD Mounting nut | SSD Mounting screw M3x4 | 4x M2x5mm | Screw driver | 1x Digital-RGB Adapter |

Place the pads on the SSD

Pads auf der SSD platzieren

Placer les pastilles sur le SSD



1 mm pad
0.5 mm pad



1 mm pad
1 mm pad
0.5 mm pad

EN

If the SSD has memory chips on both sides, use the 1 mm thermal pad on the top and the 0.5 mm pad on the bottom side of the SSD. If the memory chips are only on the top side, use the 1 mm thermal pad on the top and 1 mm + 0.5 mm pad on the bottom side of the SSD.

DE

Wenn die SSD auf beiden Seiten mit Speicherchips bestückt ist, verwenden Sie das 1 mm-Wärmeleitpad auf der Oberseite und das 0,5 mm-Pad auf der Unterseite der SSD. Wenn die Speicherchips nur auf der Oberseite vorhanden sind, verwenden Sie das 1 mm Wärmeleitpad auf der Oberseite und das 1 mm + 0,5 mm Pad auf der Unterseite der SSD.


FR

Si le SSD est équipé de puces de mémoire des deux côtés, utilisez le pad thermique de 1 mm sur le dessus et le pad de 0,5 mm sur le dessous du SSD. Si les puces mémoire ne sont présentes que sur la face supérieure, utilisez le pad thermique de 1 mm sur la face supérieure et le pad de 1 mm + 0,5 mm sur la face inférieure du SSD.

Mounting the SSD & cooler

Montage der SSD und des Kühlers

Montage du SSD et du refroidisseur



EN

Once the thermal pads are installed on the SSD, secure the SSD to the PCB with the nut and M3x4 screw as shown. Place the 1 mm pad under the PCB and attach the cooling block to the PCB and backplate with 4 x M2x5 as shown in the drawing.

DE

Sobald die Wärmeleitpads auf der SSD installiert sind, befestigen Sie die SSD wie gezeigt mit der Mutter und der M3x4-Schraube an der Leiterplatte. Platzieren Sie das 1 mm Pad unter der Platine und befestigen Sie den Kühlblock mit der Platine und der Backplate mit 4 x M2x5 wie es auf der Zeichnung dargestellt ist.


FR

Une fois que les pads thermiques sont installés sur le SSD, fixez le SSD au circuit imprimé avec l'écrou et la vis M3x4 comme indiqué. Placez le pad de 1 mm sous le circuit imprimé et fixez le bloc de refroidissement avec le circuit imprimé et la plaque arrière avec 4 x M2x5 comme indiqué sur le dessin.

LED connection

LED-Anschluss

Connexion LED



EN

To control the digital - RGB lighting, connect the included adapter to the 3 - pin female connector and plug it to a digital - RGB controller (e.g. Alphacool Aurora Eiscontrol, Art.: 15360, not included). You can connect additional digital - RGB LEDs to the remaining 3 - pin male connector.

DE

Um die Digital - RGB Beleuchtung zu steuern, schließen Sie den beiliegenden Adapter an den 3-Pin female Stecker an und verbinden Sie diesen mit einem Digital - RGB Controller (z.B. Alphacool Aurora Eiscontrol, Art.: 15360, nicht im Lieferumfang enthalten). An den übrigen 3-Pin male Stecker können Sie zusätzliche Digital - RGB LEDs anschließen

FR

Pour contrôler l'éclairage Digital - RGB, connectez l'adaptateur fourni au connecteur femelle 3 broches et branchez-le à un contrôleur Digital - RGB (par ex. Alphacool Aurora Eiscontrol, Art. 15360, non fourni). Vous pouvez connecter des LEDs Digital - RGB supplémentaires au connecteur mâle 3 broches restant.

